


展開図



数量表	
基本	56 本
基本 (加工)	6 本
コーナー	4 本
コーナー隅角部用	4 本